

Số: /TB-BVSNBNS1
Về việc mời báo giá

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ, làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ Sửa chữa thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn số 1.2026/SCTBYT, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Thư, Phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. (Số điện thoại: 0204.355.1368).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT- Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
 - Nhận qua email: vattubvsnbg@gmail.com.
- Giấy tờ kèm theo Báo giá: Đăng ký kinh doanh của công ty hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 02 năm 2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26/02/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ: Theo danh mục kèm theo
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Không tạm ứng.
 - Thanh toán bằng chuyển khoản, trong vòng 90 ngày kể từ khi đơn vị thực hiện hoàn thành dịch vụ và bàn giao đủ các chứng từ cần thiết.
- Các thông tin khác:
 - Kết quả sau sửa chữa: Thiết bị sử dụng bình thường, đáp ứng nhu cầu sử dụng.
 - Thời gian Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành khi thiết bị có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do phụ kiện bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để thiết bị hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức.

- Đề nghị nhà cung cấp tham khảo làm Báo giá theo mẫu đính kèm.

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn.

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TC-KT;

Bản điện tử:

- Công thông tin điện tử của Bệnh viện.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Trường Giang

**BẢNG BÁO GIÁ DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC
CHUYÊN MÔN SỐ 01.2026/SCTBYT**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Danh mục	Nội dung thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (Có VAT)
1	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS700 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1310012019; 1404012093; 1609010351; 1609010400	- Sửa chữa cảm biến nhận cỡ xilanh.	Máy	04		
2	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS700 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1609010319	- Sửa chữa bộ chuyển động đẩy thuốc.	Máy	01		
3	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS700 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1609010393	- Sửa chữa bộ kẹp đuôi xilanh.	Máy	01		
4	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS700 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1305012019	- Sửa chữa bộ kẹp thân xilanh.	Máy	01		
5	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS700 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1305012017	- Sửa chữa bo mạch cảm biến báo tắc nghẽn. - Sửa chữa phục hồi mạch phím bấm.	Máy	01		
6	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE*SS730 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 2002010310	- Sửa chữa, hiệu chỉnh bo mạch nguồn.	Máy	01		
7	Sửa chữa Bơm tiêm điện TE-331s Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1208000001	- Sửa chữa bo mạch chính (Vi xử lý).	Máy	01		
8	Bơm tiêm điện TE*SS700N03 Hãng: Terumo/Nhật Bản Mã số: 1610010191	- Sửa chữa bộ kẹp đuôi - Kiểm tra các phím chức năng - Hiệu chỉnh các thông số - Vệ sinh toàn bộ máy	Máy	01		

9	Sửa chữa Máy truyền dịch TE*LF600 & TE*LF630 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri:1307012008; 1311010140; 2002010315; 2002010334	- Sửa chữa, hiệu chỉnh cảm biến báo bọt khí.	Máy	04		
10	Sửa chữa Máy truyền dịch TE*LF600 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1609010194	- Sửa chữa, hiệu chỉnh cảm biến báo bọt khí. - Sửa chữa, hiệu chỉnh bộ đếm giọt	Máy	01		
11	Sửa chữa Máy truyền dịch TE*LF600 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 1609010196.	- Sửa chữa phục hồi mạch phím bấm.	Máy	01		
12	Sửa chữa Máy truyền dịch TE*LF630 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 2002010353.	- Sửa chữa hiệu chỉnh mạch nguồn.	Máy	01		
13	Sửa chữa Máy truyền dịch TE*LF630 Hãng: Terumo/Nhật Bản Seri: 2002010315.	- Sửa chữa hiệu chỉnh cụm đĩa xoay từ tính.	Máy	01		
14	Máy truyền dịch TE*LF600N03. Hãng: Terumo/Nhật Bản Mã số: 2002010316	- Sửa chữa cảm biến đếm giọt. - Kiểm tra các phím chức năng - Hiệu chỉnh các thông số - Vệ sinh toàn bộ máy	Máy	01		
15	Máy truyền dịch TE*LF600N03. Hãng: Terumo/Nhật Bản Mã số: 2002010304	- Sửa chữa cảm biến bọt khí. - Kiểm tra các phím chức năng - Hiệu chỉnh các thông số - Vệ sinh toàn bộ máy	Máy	01		
16	Máy truyền dịch TE*LF600N03. Hãng: Terumo/Nhật Bản Mã số: 1609010175 và 2002010340	- Sửa chữa cảm biến bọt khí - Sửa chữa cáp và giắc kết nối cảm biến. - Kiểm tra các phím chức năng - Hiệu chỉnh các thông số - Vệ sinh toàn bộ máy	Máy	02		

17	Sửa chữa Monitor theo dõi PVM-2701K Hãng: Nihon Kohden/ Nhật Bản Seri: 19502	- Sửa chữa module LCD 7". - Sửa chữa Module kết nối tín hiệu.	Máy	01		
18	Sửa chữa Monitor theo dõi PVM-2701K Hãng: Nihon Kohden/Nhật Bản Seri: 08247	- Sửa chữa hiệu chỉnh module nguồn. - Sửa chữa bo mạch vi xử lý chính.	Máy	01		
19	Sửa chữa Monitor sản khoa Avalon FM-20 Hãng: Philips/Nhật Bản Seri: DE65851297 & DE65851298	- Sửa chữa phục hồi Panel Touch Screen. - Sửa chữa module kéo giấy in nhiệt.	Máy	02		
Tổng: 19 khoản						

Yêu cầu chung:

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí sửa chữa và bảo hành tại Bệnh viện. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp.
- Kết quả sau sửa chữa: Thiết bị sử dụng bình thường, đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Thời gian Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu.
- Trong thời gian bảo hành khi thiết bị có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Bệnh viện trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do phụ kiện bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để thiết bị hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Hiệu lực của báo giá: 120 ngày, kể từ ngày 26/02/2026

....., ngày.....tháng.....năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)